

Prohlášení

Implantáty níže uvedené, včetně materiálu, mohou být vystaveny silnému magnetickému záření (magnetické rezonance).

- Plasmacup/Screwcup - necementovaná jamka (Isotan F: TiAl6V4/ISO 5832-3) s povrchovým nástřikem z čistého titanu (Isotan P: Ti /ISO 5832-2)
- Keramická hlavice Biolox/Delta BioloX forte (Al2O3/ISO 6474)
- Kovová hlavice Isodur (ISODUR C: CoCr29Mo/ISO 5832-4)
- Antega stem + Excia – náhrada kyčelního kloubu (Isotan F: TiAl6V4/ISO 5832-3) s povrchovým nástřikem z čistého titanu (Isotan P: Ti/ISO 5832-2)
- Bicontact – náhrada kyčelního kloubu (Isotan F: TiAl6V4/ISO 5832-3) s povrchovým nástřikem z čistého titanu (Isotan P: Ti/ISO 5832-2)
- Centrament – náhrada kyčelního kloubu (Isodur C: CoCr29Mo/ISO 5832-4)
- Metha – náhrada kyčelního kloubu (Isotan F: TiAl6V4/ISO 5832-3)
- Trilliance – náhrada kyčelního kloubu (Isodur F: CoCr29Mo/ISO 5832-12)
- TRJ – náhrada kyčelního kloubu (Isotan F: Titanium forged alloy (Ti6Al4V/ISO 5832-3)
- Bicontact revision – náhrada kyčelního kloubu (Isotan F: TiAl6V4/ISO 5832-3) s povrchovým nástřikem z čistého titanu (Isotan P: Ti /ISO 5832-2)
- Search Evolution – náhrada kolenního kloubu (Isodur C: CoCr29Mo/ISO 5832-4)
- Columbus – náhrada kolenního kloubu (Isodur C: CoCr29Mo/ISO 5832-4) s vnitřním titanovým nástřikem (Isotan P: Ti/ISO 5832-2)
- e.motion – náhrada kolenního kloubu (Isodur C: CoCr29Mo/ISO 5832-4) s vnitřním titanovým nástřikem (Isotan P: Ti/ISO 5832-2)
- Enduro – náhrada kolenního kloubu (Isodur C: CoCr29Mo/ISO5832-4, Isodur F: CoCr29Mo/ISO 5832-12, Isotan F: TiAl6V4/ISO 5832-3, PEEK optima)
- Position HTO/ Position HTO MAXI (Isotan F: TiAl6V4/ISO 5832-3, čistý titan Isotan P: Ti /ISO 5832-2)

V Praze dne 1. ledna 2012

MUDr. Pavel Fiala
Manažer pro obchod a marketing
Divize Aesculap - Ortopedie

B | BRAUN

4

IČ: 485 86 285
DIČ: CZ48586285

B. Braun Medical s.r.o.

V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111
Fax +420-271 091 112